

15. DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA STANU ZACHOWANIA ZABYTKOWEGO
KOŚCIOŁA (DAWNEJ CERKWII) W KURYŁÓWCE



Fot. Nr1. Zabytkowy kościół w Kuryłówce. Widok ogólny - strona północna



Fot. Nr2. Zabytkowy kościół w Kuryłówce. Widok ogólny - strona północno wschodnia



Fot. Nr3. Zabytkowy kościół w Kuryłówce. Widok ogólny - strona wschodnia



Fot. Nr4. Zabytkowy kościół w Kuryłówce. Widok ogólny - strona zachodnia



Fot. Nr5. Zabytkowy kościół w Kuryłówce. Widok ogólny - strona południowa



Fot. Nr6. Zabytkowy kościół w Kuryłówce. Widok stanu zachowania tynków elewacji



Fot. Nr7. Zabytkowy kościół w Kuryłówce. Widok stanu zachowania tynków elewacji



Fot. Nr8. Zabytkowy kościół w Kuryłówce. Widok stanu zachowania tynków elewacji



Fot. Nr9. Zabytkowy kościół w Kuryłówce. Widok stanu zachowania tynków elewacji



Fot. Nr9. Zabytkowy kościół w Kuryłówce. Widok stanu zachowania tynków elewacji



Fot. Nr10. Zabytkowy kościół w Kuryłówce. Widok stanu zachowania tynków elewacji

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

➤ Rys. 1 Rzut parteru.....	str. 37
➤ Rys. 2 Elewacja zachodnia	str. 38
➤ Rys. 3 Elewacja północna	str. 39
➤ Rys. 4 Elewacja wschodnia	str. 40
➤ Rys. 5 Elewacja południowa	str.41